

ADEZIV de contact C 116.0

Adeziv pe bază de polycloropren cu întrebuințări multiple și cu stabilitate mare la căldură.

Domenii de utilizare:

Lipirea următoarelor materiale între ele sau pe materiale lemnoase, metal și materiale minerale.

- **Materiale plastice**

Foarte bună adeziune pentru PMMA ,PA, PC, ABS , NBR,PS , ceramică ,rășină epoxidică GFK, poliester GFK ,HPL , CPL .

Tehnic este posibilă și adeziunea pentru : PE , PP,CR , EPDM

Nu este indicat pentru polzstirol expandat .

- **Metal**

Tablă zincată electrolitic, aluminiu, cupru, alamă, folii de plumb ș.a.

- **Materiale minerale**

Ceramică , sticlă

- Furnire , piele , piele sintetică , ș.a.

Avantaje :

- Stabilitate foarte bună și fără adăugare de întăritor până la + 120 ° C

Proprietăți ale încleierii :

- **Prelucrabilitate** : imediat după aplicare
- **Rezistența finală** : după 3 zile de la încleiere
- **Îmbătrânire** : fără tendință de sfărâmare

Proprietățile adezivului :

- | | |
|-------------------------|--|
| • Baza | polycloropren |
| • Solvent | amestec |
| • Densitate | cca. 0,85 g / cm ³ |
| • Culoare adeziv | bej |
| • Vâscozitate | |
| Brookfield Sp. 4/20 Upm | cca . 2.700 mPa.s |
| • Consistență | pensulabil |
| • Diluabil | Diluant și curățător KLEIBERIT C 820,0 |
| • Inscriptiionarea | obligatorie conf. GefStoffV, conține solvenți naphta |

Prelucrare :

Condiții de prelucrare : Suprafețele de încleiat trebuie să fie curate, lipsite de grăsimi și uscate. Suprafețele metalice trebuie degresate sau chiar slefuite. Toate materialele care urmează a se încheia trebuie climatizate. Temperatura ideală de prelucrare este de 20°C , a nu se lucra sub temp.de + 15 ° C .Umiditatea ideală a lemnului este de 8 - 12 % .

Adezivul trebuie omogenizat prin amestecare înainte de folosire. Diluarea adezivului trebuie făcută numai cu diluant C 820,0.

Filmul de adeziv trebuie lăsat la aerisit 10 – 20 min. Timpul de aerisire este influențat de consumul specific , de temperatură , și de circulația aerului. Filmul de adeziv trebuie să nu tragă fire în momentul încheierii și să aibă adeziune la deget.

Metode de aplicare : cu pensula sau racleta .

Cu pistol de pulverizat

Cu masini de aplicat cu

Aplicarea adezivului : Este suficientă aplicarea pe o singură parte , pe ceea mai puțin poroasă.

Consum specific : 125 - 150 g / m² , pe fiecare dintre suprafețe.

Posibilități de control : Aplicarea este suficientă când după timpul de aerisire se observă un film de adeziv continuu.

Suprafețele care urmează a se încheie , se păsuiesc . O corectare ulterioară nu este posibilă . Adeziunea se face cu o forță de presare și contact mare ; la materialele flexibile cel puțin 0,3 N/mm² , la materialele rigide cel puțin 0,5 N / mm² . Ca și timp de presare este nevoie de doar câteva secunde.

Prelucrarea ulterioară poate se se face imediat după încheiere.

Curățirea :

Curățirea mașinii sau a dispozitivelor de aplicare se face KLEIBERIT C 820.0.

Modul de prezentare :

- KLEBIT Adeziv de contact C 116.0 canistră metalică de 4,5 kg.
- KLEIBERIT C 820.0 Carton cu 12 sticle a 900 ml.net
canistră de 4,5 kg.

Depozitare:

Se poate depozita la 20⁰ C cca. 12 luni în ambalaj închis original. Ambalajul se păstrează în mediu răcoros și uscat . Trebuie ferit de influența frigului .

**SERVICE - UL NOSTRU DE CONSULTANȚĂ TEHNICĂ VĂ STĂ
ORICÂND LA DISPOZIȚIE .**